

PORAUSRAPORTTI

PORAUSKOHDE:

Asiakas:

Osoite:

PORAUSTIEDOT:

☒ maaliämpöreikä

☐ vesikaivo

Porattu kokonaissyvyys: 140 m

Maaporaus teräsputkella: 6 m Ø : 139,7 mm

Kallioporaus: 134 m Ø : n. 115 mm

Kallistusaste: 0 °

Porauspäivä: 10.9. 2020

Vedentulotakuu vesikaivossa: - l/vrk (ei laatutakuuta)

Takuuaika: 10 vuotta (takuu ei koske ulkopuolelta tulleita muutoksia, kuten esim. räjäytystöitä)

Huomioita porauksen aikana (kallion laatu, halkeamat, vedentulo):

Teräsputkella putkitettua porausta porattu 6 m. Kaivo kuiva poratessa. Kaivo täytynyt kallion hiushalkeamista.

Vedenpinta pystyputkien asennuksen yhteydessä noussut ylös.

Pysty- ja vaakaputkien asennus 14.09.2020.

Maaliämpöpönestä Allian Naturet GeoSafe -17° ja lämmönkeruuputket PE 40 x 2,4 PN10.


Kaivon suuntaa antava tieto ohessa. Ei mittakaavassa. Sijaintitieto merkintälaatassa.

Poraajan/yrityksen edustajan allekirjoitus ja päiväys

Tuula Nieminen

12/10/2020

talo



MUUT TYÖT:

Porauspölyn poiskeruu ☒

Vedenkuljetus tontille ☒

